
Shim signature of
no magnet
4
2
0
-2
-4
-6
-8
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bxdz


Shim signature of
no magnet
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bxdzdz


Shim signature of
no magnet
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bydz


Shim signature of
no magnet
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bydzdz