SLAC Magnetic Measurements
Date: 01−16−2015
Time: 11:05:28

Calculate Delta Undulator Fields From Quadrant Measurements


Quadrant Peak Field Magnitudes, No Ends
Q1
Q2
Q3
Q4
Abs By Peak (T)
Peak Number, No Ends
0.42
0.415
0.41
0.405
0.4
0.395
0.39
0.385
0.38
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200


Q1, Measured Fields And Undulator Fields
Bx
By
Bx Und
By Und
B (T)
Z (m)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5


Q2, Measured Fields And Undulator Fields
Bx
By
Bx Und
By Und
B (T)
Z (m)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2


Q3, Measured Fields And Undulator Fields
Bx
By
Bx Und
By Und
B (T)
Z (m)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5


Q4, Measured Fields And Undulator Fields
Bx
By
Bx Und
By Und
B (T)
Z (m)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2


Undulator Fields
Bx
By
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Bx, By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)