
Shim signature of
no magnet
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bxdz


Shim signature of
no magnet
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bxdzdz


Shim signature of
no magnet
50
40
30
20
10
0
-10
-20
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bydz


Shim signature of
no magnet
100
80
60
40
20
0
-20
-40
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bydzdz