SLAC Magnetic Measurements#
Date: 10-30-2018#
Time: 15:43:38#


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
0
5
10
15
20
25
30


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2
-2.2
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
5
10
15
20
25
30