
MA shift vs Gap
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
Shift (mm)
5
10
15
20
25
30
35
Gap (mm)