SLAC Magnetic Measurements#
Date: 12-13-2018#
Time: 17:02:40#


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
6
5
4
3
2
1
0
-1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
5
10
15
20
25
30


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
0
5
10
15
20
25
30


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
5
10
15
20
25
30