SLAC Magnetic Measurements#
Date: 05-14-2019#
Time: 08:39:33#


Gap vs Encoder Reading
Data
Fit
Fit:
Gap = p1 * enc + p2
p1 = -2.5000e-04 (mm / count)
p2 = 3.6708e+03 (mm)
Gap = p1 * (enc + p3)
p1 = -2.5000e-04 (mm / count)
p3 = -14683334
Gap (mm)
Encoder
×10^7
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1.425
1.43
1.435
1.44
1.445
1.45
1.455
1.46
1.465


All Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T^2 mm^3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110


All Gaps, Normalized Residuals
PI Residual / PI
Gap (mm)
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
-0.35
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110


Operating Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T2 mm3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
10
15
20
25
30
35


Operating Gaps, Normalized Residuals
×10^-4
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
PI Residual / PI
10
15
20
25
30
35
Gap (mm)


Fit Gap vs Phase Integral
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
35
30
25
20
15
10
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.


Gap vs PI, Fit Residuals
×10-3
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
Gap Residual (mm)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Phase Integral (T**2 mm**3)


Gap -> PI -> Gap Fits, Gap Difference
×10^-4
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Gap After Fits - Original Gap (mm)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Original Gap (mm)


PI -> Gap -> PI Fits, Relative Difference
×10^-5
4
2
0
-2
-4
-6
-8
(PI After Fits - Original PI) / Original PI
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Original PI (T**2 mm**3)


Controls Data, PI vs Gap
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Phase Integral (T**2 mm**3)
Gap (mm)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110


Controls Data, Gap vs PI
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
200
300
400
500
600
700
800