SLAC Magnetic Measurements#
Date: 01-09-2019#
Time: 15:17:51#


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
0
2
4
6
8
10
12
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
0
2
4
6
8
10
12
0
5
10
15
20
25
30


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
0
5
10
15
20
25
30


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
5
10
15
20
25
30