

$\int B_Y dz$
HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016
Average
fit, 6 order
Measurement
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
μTm
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Distance from center(mm)



$\int\int B_Y dzdz'$
HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016
Average
fit, 6 order
Measurement
50
0
-50
-100
μTm^2
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Distance from center(mm)



$\int B_X dz$
HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016
Average
fit, 6 order
Measurement
μTm
Distance from center(mm)
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8


$\int\int B_X dzdz'$
HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016
μTm^2
Distance from center(mm)
Average
fit, 6 order
Measurement
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8