
Shim signature of
single tablet magnet
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bxdz


Shim signature of
single tablet magnet
100
50
0
-50
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bxdzdz


Shim signature of
single tablet magnet
50
40
30
20
10
0
-10
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bydz


Shim signature of
single tablet magnet
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bydzdz


Shim signature of
no magnet
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bxdz


Shim signature of
no magnet
100
50
0
-50
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bxdzdz


Shim signature of
no magnet
50
40
30
20
10
0
-10
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bydz


Shim signature of
no magnet
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bydzdz


Shim signature of
no magnet
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bxdz


Shim signature of
no magnet
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bxdzdz


Shim signature of
no magnet
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
μTm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫ Bydz


Shim signature of
no magnet
50
0
-50
-100
μTm^2
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Gap(mm)
∫∫ Bydzdz