SLAC Magnetic Measurements

Hall Probe Array Analysis
****

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Final Measurements\LP13F\KR03
INPUT−FILE−NAME =DUTestOutput.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYZVXYZH
UND−POL−MODE =LIN−45−DEG
PROBE1−BX−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE1−BY−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE2−BX−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE2−BY−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
NUM−ZERO−GAUSS−MEAS =200
PROBE2−OFFSET−DIR =Y


Probe 1 and Probe 2, Vx vs Z
Vx1
Vx2
Vx (V)
Z (m)
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Vy vs Z
Vy1
Vy2
Vy (V)
Z (m)
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Vz vs Z
Vz1
Vz2
Vz (V)
Z (m)
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Bx vs Z
Bx1
Bx2
Bx (T)
Z (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, By vs Z
By1
By2
By (T)
Z (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1 and Probe 2, Bz vs Z
Bz1
Bz2
Bz (T)
Z (m)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1: Bx, By, Bz vs Z
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Z Position (m)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 2: Bx, By, Bz vs Z
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Z Position (m)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bx, B vs Z
Probe 1
Probe 2
B (T)
Z (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


By, B vs Z
Probe 1
Probe 2
B (T)
Z (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bz, B vs Z
Probe 1
Probe 2
B (T)
Z (m)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 1: Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bx (T)
Z (m)
Probe 1: By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
By (T)
Z (m)
Probe 1: Bz vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bz (T)
Z (m)


Probe 2: Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bx (T)
Z (m)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 2: By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
By (T)
Z (m)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Probe 2: Bz vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bz (T)
Z (m)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bx: Positive Peaks From Probes 1 and 2
Probe 1
Probe 2
B Peak (T)
Z (m)
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bx: Negative Peaks From Probes 1 and 2
B Peak (T)
Z (m)
−0.3
−0.31
−0.32
−0.33
−0.34
−0.35
−0.36
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


By: Positive Peaks From Probes 1 and 2
Probe 1
Probe 2
B Peak (T)
Z (m)
0.32
0.31
0.3
0.29
0.28
0.27
0.26
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


By: Negative Peaks From Probes 1 and 2
B Peak (T)
Z (m)
−0.27
−0.28
−0.29
−0.3
−0.31
−0.32
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bz: Positive Peaks From Probes 1 and 2
Probe 1
Probe 2
B Peak (T)
Z (m)
1.235
1.23
1.225
1.22
1.215
1.21
1.205
1.2
1.195
1.19
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Bz: Negative Peaks From Probes 1 and 2
B Peak (T)
Z (m)
−1.185
−1.19
−1.195
−1.2
−1.205
−1.21
−1.215
−1.22
−1.225
−1.23
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5