SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-26-2021#
Time: 11:33:54#


Gap vs Encoder Reading
Data
Fit
Fit:
Gap = p1 * enc + p2
p1 = 0.0000e+00 (mm / count)
p2 = 3.4500e+01 (mm)
Gap = p1 * (enc + p3)
p1 = 0.0000e+00 (mm / count)
p3 = Inf
Gap (mm)
Encoder
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


All Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T2 mm3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
600
500
400
300
200
100
0
-100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110


All Gaps, Normalized Residuals
PI Residual / PI
Gap (mm)
6
5
4
3
2
1
0
-1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110


Operating Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T2 mm3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
600
500
400
300
200
100
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30


Operating Gaps, Normalized Residuals
×10-4
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
PI Residual / PI
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Gap (mm)


Fit Gap vs Phase Integral
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
0
100
200
300
400
500
600
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.


Gap vs PI, Fit Residuals
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
Gap Residual (mm)
0
100
200
300
400
500
600
Phase Integral (T**2 mm**3)


Gap -> PI -> Gap Fits, Gap Difference
×10-3
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Gap After Fits - Original Gap (mm)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Original Gap (mm)


PI -> Gap -> PI Fits, Relative Difference
×10^-4
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
(PI After Fits - Original PI) / Original PI
0
100
200
300
400
500
600
Original PI (T**2 mm**3)


Controls Data, PI vs Gap
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Phase Integral (T**2 mm**3)
Gap (mm)
600
500
400
300
200
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110


Controls Data, Gap vs PI
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
200
300
400
500
600