SLAC Magnetic Measurements#
Date: 09-17-2018#
Time: 16:43:21#


Gap vs Encoder Reading
Data
Fit
Fit:
Gap = p1 * enc + p2
p1 = -2.5000e-04 (mm / count)
p2 = 3.1505e+03 (mm)
Gap = p1 * (enc + p3)
p1 = -2.5000e-04 (mm / count)
p3 = -12601953
Gap (mm)
Encoder
×10^7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1.22
1.225
1.23
1.235
1.24
1.245
1.25
1.255
1.26


All Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T^2 mm^3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


All Gaps, Normalized Residuals
PI Residual / PI
Gap (mm)
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
-0.35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Operating Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T2 mm3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
5
10
15
20
25
30
35


Operating Gaps, Normalized Residuals
×10-4
3
2
1
0
-1
-2
-3
PI Residual / PI
5
10
15
20
25
30
35
Gap (mm)


Fit Gap vs Phase Integral
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
35
30
25
20
15
10
5
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Gap vs PI, Fit Residuals
×10-3
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
Gap Residual (mm)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Phase Integral (T**2 mm**3)


Gap -> PI -> Gap Fits, Gap Difference
×10^-4
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Gap After Fits - Original Gap (mm)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Original Gap (mm)


PI -> Gap -> PI Fits, Relative Difference
×10^-5
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
(PI After Fits - Original PI) / Original PI
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Original PI (T**2 mm**3)


Controls Data, PI vs Gap
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Phase Integral (T**2 mm**3)
Gap (mm)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Controls Data, Gap vs PI
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800