SLAC Magnetic Measurements#
Date: 09-17-2018#
Time: 16:13:33#


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
7
6
5
4
3
2
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
0
5
10
15
20
25
30


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
0
5
10
15
20
25
30


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
-5
-5.5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
-5
-5.5
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts