SLAC Magnetic Measurements#
Date: 12-20-2018#
Time: 11:47:46#


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
0
5
10
15
20
25
30


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
0
-5
-10
-15
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
0
5
10
15
20
25
30


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
0
5
10
15
20
25
30