SLAC Magnetic Measurements#
Date: 01-15-2019#
Time: 10:51:15#


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1X vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
First Integral (μTm)
Gap (mm)
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I1Y vs Gap, X = 0, Y = 0
First Integral (μTm)
Gap (mm)
Meas
Spline Pts
0
1
2
3
4
5
6
7
0
5
10
15
20
25
30


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Meas
Spline Pts
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Fit I2X vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Meas
Spline Pts


Fit I2Y vs Gap, X = 0, Y = 0
Second Integral (μTm^2)
Gap (mm)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
0
5
10
15
20
25
30
Meas
Spline Pts