SLAC Magnetic Measurements#
Date: 12-02-2021#
Time: 11:25:32#


Gap vs Encoder Reading
Data
Fit
Fit:
Gap = p1 * enc + p2
p1 = 0.0000e+00 (mm / count)
p2 = 3.3709e+01 (mm)
Gap = p1 * (enc + p3)
p1 = 0.0000e+00 (mm / count)
p3 = Inf
Gap (mm)
Encoder
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


All Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T^2 mm^3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


All Gaps, Normalized Residuals
PI Residual / PI
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Gap (mm)


Operating Gaps, Fit PI vs Gap
Meas
Fit
Phase Integral (T^2 mm^3)
Gap (mm)
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
5
10
15
20
25
30


Operating Gaps, Normalized Residuals
×10-5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
PI Residual / PI
5
10
15
20
25
30
Gap (mm)


Fit Gap vs Phase Integral
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
30
25
20
15
10
5
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Fit:
Use only odd points to determine spline fit.
Fit all points.


Gap vs PI, Fit Residuals
×10-3
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
Gap Residual (mm)
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Phase Integral (T**2 mm**3)


Gap -> PI -> Gap Fits, Gap Difference
×10^-4
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
Gap After Fits - Original Gap (mm)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Original Gap (mm)


PI -> Gap -> PI Fits, Relative Difference
×10-6
5
0
-5
-10
-15
(PI After Fits - Original PI) / Original PI
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Original PI (T**2 mm**3)


Controls Data, PI vs Gap
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Phase Integral (T**2 mm**3)
Gap (mm)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Controls Data, Gap vs PI
Meas
Spline Pts
Fit Pts
Gap (mm)
Phase Integral (T**2 mm**3)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000