SLAC Magnetic Measurements#
Date: 11-04-2017#
Time: 15:48:38#


Upper Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number
Y (mm)
4.2
4.18
4.16
4.14
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pole Number
Lower Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number
Y (mm)
-5.81
-5.82
-5.83
-5.84
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pole Number


Upper Jaw Pole Y-Positions vs Z
Y (mm)
4.2
4.18
4.16
4.14
Upper Jaw Pitch = -6.905974e-06 rad
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Z (mm)
Lower Jaw Pole Y-Positions vs Z
Y (mm)
-5.81
-5.82
-5.83
-5.84
Lower Jaw Pitch = -9.188507e-07 rad
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Z (mm)


Midplane Height vs Pole Number
-0.82
-0.825
-0.83
-0.835
-0.84
-0.845
Ymid (mm)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pole Number


Midplane Height vs Z
-0.82
-0.825
-0.83
-0.835
-0.84
-0.845
Ymid (mm)
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Z (mm)
Pitch = -3.912412e-06 rad


Gap vs Pole Number
Gap (mm)
Pole Number
10.02
10.015
10.01
10.005
10
9.995
9.99
9.985
9.98
9.975
9.97
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


Gap vs Z
Gap (mm)
Z (mm)
Taper = -5.987123e-06 rad
10.02
10.015
10.01
10.005
10
9.995
9.99
9.985
9.98
9.975
9.97
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500


Upper Jaw Pole Roll
×10^-4
5
0
-5
-10
Roll (rad)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pole Number
Lower Jaw Pole Roll
×10^-4
5
0
-5
-10
Roll (rad)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pole Number


Cant Angle Between Poles
×10-4
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
Cant Angle (rad)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pole Number