

<Commissioning Gap>=(10.394±0.026) mm

BBA corrected