

<Commissioning Gap>=(10.402±0.022) mm

BBA corrected