SLAC Magnetic Measurements

Phase Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\PHASE-SHIFTER\DATASET0002\Fine Tuning\Z Scans\Run 003\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =0
GAMMA =16765.2111
NOM-LAMBDA-U =0.032
NOM-K-VALUE =9.9
NOM-LAMBDA-R =2.8465e-09
NUM-POLES =4
NUM-END-POLES =0
CELL-LENGTH =0.6


Bx, By, Bz vs Zm
10^-3
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Zm Measurement Position (m)
2
1
0
-1
-2
0.5
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7


Bx vs Z
10^-3
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
Bx (T)
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)


By vs Z
By (T)
Z (m)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3


Bx and By vs Z
Bx
By
Bx, By (T)
Z (m)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3


Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
10^-3
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
Bx (T)
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)


By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
3
Pole
1
0.5
0
-0.5
-1
By (T)
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)


X Trajectory
10^-6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
X Trajectory (m)
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)


Y Trajectory
10^-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y Trajectory (m)
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)


Slippage
10^-9
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Slippage (m)
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)


Phase Relative To The Nominal Radiation Wave Relative To Cell Entrance
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Phase (deg)
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)