SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-15-2018#
Time: 17:20:24#


Sensor 1: Temperature Magnet 12 Lower Jaw
21.42
21.4
21.38
21.36
21.34
21.32
21.3
21.28
21.26
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 2: Temperature Magnet 22 Lower Jaw
20.75
20.7
20.65
20.6
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 3: Temperature Magnet 12 Upper Jaw
21.45
21.4
21.35
21.3
21.25
21.2
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 4: Temperature Magnet 22 Upper Jaw
21.2
21.15
21.1
21.05
21
20.95
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Sensor 9: Temperature Ambient
21.6
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018


Temperature Measurements
Temperature (deg C)
21.6
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Time
Aug 15, 2018
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9