SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-24-2018#
Time: 16:57:47#


Sensor 1: Temperature Magnet 12 Lower Jaw
22.2
22.15
22.1
22.05
22
21.95
21.9
21.85
21.8
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 2: Temperature Magnet 22 Lower Jaw
21.55
21.5
21.45
21.4
21.35
21.3
21.25
21.2
21.15
21.1
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 3: Temperature Magnet 12 Upper Jaw
22.35
22.3
22.25
22.2
22.15
22.1
22.05
22
21.95
21.9
21.85
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 4: Temperature Magnet 22 Upper Jaw
22.1
22.05
22
21.95
21.9
21.85
21.8
21.75
21.7
21.65
21.6
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Sensor 9: Temperature Ambient
23.5
23
22.5
22
21.5
21
(deg C)
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018


Temperature Measurements
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9
Temperature (deg C)
23.5
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 24, 2018