SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-27-2018#
Time: 16:54:49#


Sensor 1: Temperature Magnet 12 Lower Jaw
22.1
22
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018

Sensor 2: Temperature Magnet 22 Lower Jaw




Sensor 3: Temperature Magnet 12 Upper Jaw
22.2
22.1
22
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018



Sensor 4: Temperature Magnet 22 Upper Jaw
22
21.9
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018



Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
22
21.5
21
20.5
20
19.5
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018



Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
22
21.5
21
20.5
20
19.5
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018



Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
22
21.5
21
20.5
20
19.5
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018


Sensor 9: Temperature Ambient
22.5
22
21.5
21
20.5
20
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018


Temperature Measurements
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
Temperature (deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Aug 27, 2018
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9