SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-30-2018#
Time: 17:15:47#


Sensor 1: Temperature Magnet 12 Lower Jaw
21.88
21.86
21.84
21.82
21.8
21.78
21.76
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 2: Temperature Magnet 22 Lower Jaw
21.19
21.18
21.17
21.16
21.15
21.14
21.13
21.12
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 3: Temperature Magnet 12 Upper Jaw
21.89
21.885
21.88
21.875
21.87
21.865
21.86
21.855
21.85
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 4: Temperature Magnet 22 Upper Jaw
21.64
21.63
21.62
21.61
21.6
21.59
21.58
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Sensor 9: Temperature Ambient
22.5
22
21.5
21
20.5
20
(deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018


Temperature Measurements
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
Temperature (deg C)
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Time
Aug 30, 2018
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9