SLAC Magnetic Measurements#
Date: 09-04-2018#
Time: 17:13:57#


Sensor 1: Temperature Magnet 12 Lower Jaw
21.91
21.905
21.9
21.895
21.89
21.885
21.88
21.875
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018



Sensor 2: Temperature Magnet 22 Lower Jaw
21.255
21.25
21.245
21.24
21.235
21.23
21.225
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018



Sensor 3: Temperature Magnet 12 Upper Jaw
22.09
22.08
22.07
22.06
22.05
22.04
22.03
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018


Sensor 4: Temperature Magnet 22 Upper Jaw
21.825
21.82
21.815
21.81
21.805
21.8
21.795
21.79
21.785
21.78
21.775
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018


Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
21.75
21.7
21.65
21.6
21.55
21.5
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018


Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
21.65
21.6
21.55
21.5
21.45
21.4
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018



Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
21.8
21.75
21.7
21.65
21.6
21.55
21.5
21.45
21.4
21.35
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018


Sensor 9: Temperature Ambient
22.5
22
21.5
21
20.5
20
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018



Temperature Measurements
22.5
22
21.5
21
20.5
20
Temperature (deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Time
Sep 04, 2018
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9