SLAC Magnetic Measurements#
Date: 07-18-2018#
Time: 16:59:24#


Sensor 1: Temperature Lower Jaw, Magnet 12
21.68
21.66
21.64
21.62
21.6
21.58
21.56
21.54
21.52
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018



Sensor 2: Temperature Lower Jaw, Magnet 22
21.02
21
20.98
20.96
20.94
20.92
20.9
20.88
20.86
20.84
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018


Sensor 3: Temperature Upper Jaw, Magnet 12
21.74
21.72
21.7
21.68
21.66
21.64
21.62
21.6
21.58
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018



Sensor 4: Temperature Upper Jaw, Magnet 22
21.5
21.45
21.4
21.35
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018


Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top, Magnet 17
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018



Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom, Magnet 17
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
(deg C)
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018



Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018


Sensor 9: Temperature Undulator Strongback
21.272
21.27
21.268
21.266
21.264
21.262
21.26
21.258
21.256
(deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018



Temperature Measurements
22
21.5
21
20.5
20
19.5
Temperature (deg C)
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
Time
Jul 18, 2018
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9