SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-07-2018#
Time: 16:27:39#


Sensor 1: Temperature Magnet 12 Lower Jaw
21.15
21.1
21.05
21
20.95
20.9
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 2: Temperature Magnet 22 Lower Jaw
20.5
20.45
20.4
20.35
20.3
20.25
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 3: Temperature Magnet 12 Upper Jaw
21.25
21.2
21.15
21.1
21.05
21
20.95
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 4: Temperature Magnet 22 Upper Jaw
20.95
20.9
20.85
20.8
20.75
20.7
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
21.6
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
21.6
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
21.5
21
20.5
20
19.5
19
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Sensor 9: Temperature Ambient
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
(deg C)
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018


Temperature Measurements
Temperature (deg C)
22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Time
Aug 07, 2018
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9