SLAC Magnetic Measurements#
Date: 08-09-2018#
Time: 18:25:01#


Sensor 1: Temperature Magnet 12 Lower Jaw
21.75
21.7
21.65
21.6
21.55
21.5
21.45
21.4
21.35
21.3
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 2: Temperature Magnet 22 Lower Jaw
21.1
21.05
21
20.95
20.9
20.85
20.8
20.75
20.7
20.65
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 3: Temperature Magnet 12 Upper Jaw
21.8
21.7
21.6
21.5
21.4
21.3
21.2
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 4: Temperature Magnet 22 Upper Jaw
21.5
21.4
21.3
21.2
21.1
21
20.9
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 5: Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17
21.8
21.6
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 6: Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17
21.6
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 7: Temperature Beam Pipe Water In
21.5
21
20.5
20
19.5
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 8: Temperature Beam Pipe Water Out
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
19.6
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Sensor 9: Temperature Ambient
21.6
21.4
21.2
21
20.8
20.6
20.4
20.2
(deg C)
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018


Temperature Measurements
Temperature (deg C)
22
21.5
21
20.5
20
19.5
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Time
Aug 09, 2018
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4
Sensor 5
Sensor 6
Sensor 7
Sensor 8
Sensor 9